

19/07/2021	MODE OPERATOIRE MO 17
Page 1/3 - Ind 1	Arrêt du laveur de gaz



OBJET

Description du mode opératoire à suivre lors d'un arrêt intempestif du laveur de gaz

ENREGISTREMENT

- Nextcloud\NAQ Qualité\D-Modes Opératoires

CONTENU :

1. Comment est donné l'alerte de l'arrêt du laveur de gaz

L'alerte de l'arrêt du laveur de gaz est donnée par mail, de la centrale des alarmes qui a été mandatée par la SAS.

Les personnes prévenues sont :

- les dirigeants de NOVALPQUARTZ
- la personne en charge de la maintenance du bâtiment
- l'entreprise extérieure en charge de la maintenance 2nd niveau du bâtiment

2. Qui intervient en priorité ?

NOVALPQUARTZ intervient pour mettre en œuvre la procédure d'urgence sur les consoles d'acides.

La personne en charge de la maintenance du bâtiment intervient pour procéder à une remise en route dans les meilleurs délais si la réparation correspond à son domaine d'intervention.

Dans le cas contraire, il fait appel à l'entreprise compétente.



Suivre ensuite la procédure ci-dessous




1. Fermeture des couvercles de toutes les consoles

Fermer hermétiquement avec du scotch, toutes les consoles de bains d'acides

Suivant les consoles, mettre du scotch sur :

-  tout le contour du couvercle et
-  toutes les ouvertures présentes sur le couvercles



Ou sur tout le contour des portes de la console




ATTENTION

S'équiper des EPI nécessaires aux risques chimiques



2. Mise en route des 2 moteurs d'extractions d'acides

Une fois les consoles fermées hermétiquement, mettre en route les 2 extracteurs d'acides de secours entourés en bleu ci-dessous



3. Fermeture du clapet du tuyau d'aspiration d'air

Monter enfin dans les combles du bâtiment pour aller fermer le clapet du tuyau principal d'aspiration d'air allant vers le laveur, en bleu ci-dessous

