

Identification

Identifiant	73SIS02282
Nom usuel	SITOM de Moûtiers - Décharge de Chalenson
Adresse	Villarlurin
Lieu-dit	Chalenson
Département	SAVOIE - 73
Commune principale	VILLARLURIN - 73321
Autre(s) commune(s)	VILLARLURIN - 73321
Caractéristiques du SIS	Le site a été le lieu d'une décharge d'ordures ménagère, avec brûlage à l'air libre réguliers, entre 1965 et 2001, date de la réhabilitation du site (protection vis à vis des crues, recouvrement...). Des analyses d'échantillons sur sondages ont montré la présence de pollution par métaux lourds notamment. Le site a été réhabilité en 2001 conformément à la réglementation en vigueur.
Etat technique	
Observations	

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	73.0137	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=73.0137

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection

Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde	974436.0 , 6489580.0 (Lambert 93)
Superficie totale	14063 m ²
Perimètre total	653 m


Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
VILLARLURIN	0D	687	26/07/2018


Documents

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 73SIS02282



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 73SIS02282